

TIENEN

De Woningcontrole

Vals gevoel van veiligheid na woningcontrole omdat aarding niet gemeten wordt ...

Ten behoeve van het dossier bij de Raad van State en de veiligheid van personen en goederen alsmede het algemeen belang, werd bij de woningcontrole van 9 augustus 2021 door de dienst IGS van Tienen, bewust en voor de gelegenheid van de meting, de volledige aarding van de installatie onderbroken - foto inzet -. Opnieuw dezelfde modus operandi van de woningcontroleur, het meten met een CATU toestel op de aanwezigheid van een beschermingsgeleider aan een stopcontact met aardpen, men blijft in de boosheid volharden.

eigen berichtgeving



Sabotage?

Ondanks het feit dat wij door advocaten wars van kennis zoals Jef Vermassen bij een




foto EVER 09/08/21

Opnieuw werd speciaal voor en gedurende de meting met de CATU de aarding van de ganse installatie in het ALSB onderbroken. De woningcontroleur merkte dat niet! De aarding aan de aardpen van een stopcontact in de keuken was in orde, klonk het!

Ook aarding moet gemeten worden.

We hebben het er al eerder over gehad, Wonen Vlaanderen moet stoppen met alleen met een CATU na te gaan of er aan de aardpen van een stopcontact een beschermingsgeleider is aangesloten en dan besluit dat de installatie veilig is, dat klopt niet! Het feit dat de aardpen van het stopcon-

tact een beschermingsgeleider heeft, betekent niet dat de spreidingsweerstand van de aarding -in functie van de gevoeligheid van de differentieel- voldoende laag is. Als de woningcontroleurs met de CATU hebben vastgesteld dat de beschermingsgeleider aanwezig is, MOET óók de spreidingsweerstand van de aarding gemeten worden!

Vals gevoel van veiligheid.

Wanneer de beschermingsgeleider aan de aardpen aanwezig is, kan een woningcontroleur niet zomaar concluderen dat de elektrische installatie veilig is en dat is wat ze wel degelijk doen, dat is een vals gevoel van veiligheid geven. Vele aardingens zijn ofwel niet aanwezig, of de sectie van de aardgeleider is te klein, of de spreidingsweerstand is te hoog waardoor de differentieel bij rechtstreekse, of onrechtstreekse aanraking of bij isolatiefout niet zal werken.

gelijkaardige test beschuldigd werden van sabotage, hebben we in Tienen in het kader van de zaak bij de Raad van State opnieuw en met succes, dezelfde proef uitgevoerd en opnieuw het bewijs geleverd dat Wonen Vlaanderen bij woningcontroles totaal foute methodes hanteert en de betrokken bewoners met een vals gevoel van veiligheid opzadelt. Wij hopen de ogen van de Auditor van de Raad van State nu geopend te hebben.

Erik Verbeeck