

GEMEENTELIJK ZWEMBAD, VELDONKSTRAAT 3, 3120 TREMELO

Datum bedrijfsbezoek: 4 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator

Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>EHBO Er is een EHBO-lokaal met materieel aanwezig. Een lijst met EHBO-ongevallen wordt bijgehouden. Er is een AED-toestel geplaatst. 2011 Het personeel heeft een opleiding AED gevolgd. 2012 Jaarlijkse bijscholing wordt georganiseerd. 2014</p>					
<p>Orde en netheid De toiletten zijn goed onderhouden. De burelen en andere lokalen zijn goed onderhouden.</p>					
<p>Signalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn volledig.</p>					
<p>Doorgangen en evacuatiewegen In orde.</p>					
<p>Noodprocedures en evacuatie Het is niet duidelijk of de noodprocedures voldoende zijn uitgewerkt. 2003 Een evacuatieoefening dient jaarlijks door de werkgever georganiseerd te worden. 2006</p>	<p>Te onderzoeken. Uw GD-PBW kan u hierbij adviseren. Evacuatieoefening houden. Uw GD-PBW kan u hierbij helpen.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Elektrische installatie De ééndraadsschema's zijn te voorzien in de elektrische kastborden. 2002 Een keuring is 5-jaarlijks uit te voeren. 2007 Keuring zou gebeurd zijn door ATK met opmerkingen. 2011</p>	<p>Te voorzien. Kopie keuringsverslag aan GD-PBW bezorgen. Aan de opmerkingen gevolg geven.</p>				
<p>Lift Een nieuwe lift is aangekocht. Deze is niet in dienst gesteld. 2011</p>	<p>Voorkomingsbeleid toepassen bij aankoop nieuwe toestellen! Lift laten in dienst stellen door GD-PBW.</p>				
<p>Opslag De opslag van het zoutzuur en chloor is nu achter het gebouw gelegen. De vulling van de vaten gebeurt door de leverancier van de producten. De personeelsleden dienen geregeld de mengkranen te bedienen. Hiervoor moeten zij wel hun beschermkledij gebruiken. De overall, gelaatsbescherming, schort en handschoenen zijn aanwezig. 2000</p>	<p>Steeds zorgvuldig opvolgen.</p>				
<p>Noodprocedures In de nacht van 3 op 4 september 2004 heeft er zich een lek aan een kraan van de natriumhypochloriet-tank voorgedaan. Hierdoor stond er ongeveer 300 liter in de opvangkuip. Een tussenkomst van de hulpdiensten was noodzakelijk. 2004</p>	<p>Opstellen en/of aanpassen noodprocedures. De GD-PBW verleent u hierbij graag advies.</p>				
<p>Zoutzuur In het lokaal "Zoutzuur" zijn alle metalen delen reeds aangetast. Bij het vullen van de zoutzuurtank is deze overgelopen. 2000</p>	<p>Het is aanbevolen de inwerking van het zoutzuur op te volgen op de aangetaste plaatsen. Gelieve een lekbak te plaatsen onder de overloop. Vulsysteem te onderzoeken.</p>				
<p>Technische ruimte In de technische ruimte moeten ze de kelder ingaan voor controle. 2008</p>	<p>Procedure voor het betreden van besloten ruimten opstellen en toepassen.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Stookplaats Compartmentering is in orde.</p>					
<p>Opslag producten In de opslagruimte worden verschillende producten opgeslagen. Best is hiervoor een kast te voorzien met lekbak. 2007</p>	Productenkast met lekbak voorzien.				
<p>Legionellabeheersing (thermische ontsmetting) De installatie werd uitgerust met een thermische ontsmetting. De spoeling blijft gebeuren tot een positief rapport wordt behaald. De opvolging gebeurt digitaal. Wekelijks worden stalen genomen.</p>					