

ADMINISTRATIEF CENTRUM, VELDONKSTRAAT 1, 3120 TREMELO

Datum bedrijfsbezoek: 4 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator

Werknemersafvaardiging: /

Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO De EHBO-voorzieningen zijn aanwezig. In het kader van het nieuw KB EHBO moet de situatie (aantal opgeleiden, ...) geëvalueerd worden. 2012. De EHBO-koffer bevat vervallen producten. 2014.	Risicoanalyse uitvoeren, kan gebeuren in samenwerking met de GD-PBW. Iemand aanduiden om de inhoud te controleren.				
Orde en netheid De toiletten zijn goed onderhouden. De burelen zijn goed onderhouden.					
Signaalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn in orde.					
Doorgangen en evakuatiewegen Deze dienen te allen tijde vrij te zijn (was OK).					
Evacuatie De evacuatieplannen zijn opgesteld. Een evacuatieoefening moet nog georganiseerd worden. 2006	Evacuatieoefening organiseren. De GD-PBW verleent u hierbij graag advies.				
Keuringen en controles Nog geen attesten van keuringen en controles ontvangen (nieuwbouw en renovatie). 2005	Keuringsbewijzen bezorgen aan de GD-PBW.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Poetsen ramen Poetsen van ramen: valgevaar (val van hoogte). 2005 Valbeveiliging is voorzien, waar mogelijk. Deze is zo hoog mogelijk gehangen, maar hangt niet op het hoogste punt. 2008	Attest van de valbeveiliging is nog te bezorgen aan de GD-PBW.				
Brandwerende deuren Tal van brandwerende deuren worden open gehouden met een spie of d.m.v. een losgekoppelde deurd ranger of op een andere inventieve manier. Zie vorige jaren.	De deuren worden best voorzien van magneetcontacten die gekoppeld zijn aan de rook- en branddetectie, zodat ze automatisch sluiten bij nood. Personnel sensibiliseren.				
	  				
Veiligheidsverlichting De veiligheidsverlichting wordt geregeld nagekeken. Tot op heden ontvingen wij hiervan geen registratiedocument. 2012	Voorbeeld registratiedocument kan worden bij de GD-PBW.				

Kelder

	Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Lift De liften zijn in dienst gesteld. Verschillende personen hebben een opleiding ontvangen voor het gebruik van de lift in noodgevallen. 2006	De GD-PBW ontvangt graag een kopie van dit indienststellingsverslag.					
Stookplaats Er is een gat in de stoekplaats. 2005	 De kabelgoot is niet voorzien van brandwerend materiaal. 2005 Er bevindt zich brandbaar materiaal (kartonnen dozen,...) in de stoekplaats. 2007	Gat in de stoekplaats dichten.	Kabelgoot voorzien van brandwerend materiaal. Te verwijderen.			
Lokaal poetsproducten Een inventaris van de poetsproducten en de MSDS-fiches is aanwezig op de personeelsdienst en in het lokaal van de poetsproducten. 2008 Er staat javel in het poetslokaal. 2012		Verbod opleggen voor het gebruik van Javel, thinner, ammoniak en oplosmiddelen aan het personeel. Enkel gebruik maken van veilige en bij voorkeur milieuvriendelijke producten met neutrale ph.				
Archief De brandwerende deur van het archief sluit niet		Te verhelpen.				
		Verlichting met armaturen plaatsen.				
		De armaturen van de verlichting ontbreken. 2013				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Refter / keukentje Er vinden computerlessen plaats in de refter en zo is er geen refter. 2006 Er wordt gebruik gemaakt van te veel aftakdozen. Overbelasting. Hierdoor slaat soms de elektriciteit af. 2007	Refter voorzien. Te verhelpen!				
2 frigo's staan volledig leeg te draaien. 2014	Te bekijken.				
Brandblusser Er staat een brandblusser op de grond. 2013	Brandblusser omhoog hangen en signaleren.				
Nooduitgang De nooduitgang is te openen d.m.v. een elektrische knop. Werkt deze knop bij een elektrische storing en kunnen eventuele gebruikers bij een onheil deze knop vinden? 2013	Knop signaleren en werking evalueren bij elektrische storing. Kan geëvalueerd worden bij een evacuatiedoofening.				

Gelijkvloers

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Laagspanningsinstallatie De CO ₂ -brandblussers zijn niet doeltreffend geplaatst. 2005	CO ₂ -brandblussers verplaatsen.				
Bureaus	Flatscreens zijn overal geïnstalleerd. Indien nodig, kunnen de personeelsleden beschikken over een voetbankje, ondersteuning voor de polsen, ... 2006 Een opleiding werd aan de personeelsleden gegeven over het gebruik van hun bureaustoel. 2006 De kabels aan het achterste bureau (dienst bevolking), nabij de zituitgang, dienen gebundeld te worden. 2008 Men klaagt hier over een storend achtergrondgeluid van de koeling. 2009 Bij sommige beeldschermwerkers werd even stil gestaan om advies te verlenen. 2014	Kabelgooten voorzien of kabels bundelen. Na te kijken. Advies opvolgen.			
Brandalarm	Het brandalarm moet jaarlijks nagezien worden door een bevoegd persoon. 2006 Het nazicht is gebeurd in 2009, de verslagen vanaf 2010 ontbreken. 2012	Kopie van nazicht bezorgen aan de GD-PBW. Blijvend op te volgen.			

Verdieping

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Luchtverversing De vraag wordt gesteld wie er allemaal de luchtaanzuiging kan afzetten. 2005	Na te kijken. Opleiding te voorzien.				
Secretariaat Een houten balk buiten, boven het raam, hangt los. 2012	Houten balk vast te bevestigen.				
					
Bureel communicatieambtenaar Voor de CO ₂ -brandblusser in de kast staat een trapladder. 2014	Voor de CO ₂ -brandblusser vrijhouden.	CO ₂ -brandblusser vrijhouden.			
Gang Er zijn al enkele ongevalletjes gebeurd op de pas geboerde parketvloer. 2014	Parket behandelen met een beschermfilm met antislip-effect.				

Oud gemeentehuis

	Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Stoekplaats	Compartimentering is in orde. Verluchting is in orde. Geen stockage van brandbare materialen. Een veiligheidsverlichting ontbreekt in de stoekplaats.	2006 Veiligheidsverlichting plaatsen.				
Kelder	De kabels aan de telefooncentrale zijn nog te verbeteren. 2007 In de kelder staat de server. De toegang is vrij en onbewaakt.	Te verbeteren. 2013 Pictogram plaatsen "Verboden voor onbevoegden" en op slot te houden.				
Keuken	De afwasmachine in de keuken op het gelijkvloers staat aangesloten via een verdeeldoos.	2011 Te verhelpen.				
2de verdieping	Pictogram van brandblusser hangt omhoog. Wat verder staat een brandblusser op de grond.	2010 Brandblusser ophangen bij pictogram.				
Hoogspanningsinstallatie	Een keuring is uitgevoerd door een EDTC op 31/01/2011. Aan de opmerkingen dient gevolg gegeven te worden. 2011 De persoon, die de hoogspanningscabine betreedt, moet de nodige kwalificaties hebben en aangesteld zijn door het bestuur voor deze taken.	2008 Aanstellen persoon voor taken in hoogspanningscabine. Codificatie toekennen.				

Buitenumgeving

	Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Rookruimte	Via de aanzuiging buiten komt de geur van sigaretten in de bureelruimten. 2014	Rokersruimte op een andere plaats te organiseren.				
Parking administratief centrum	Er is onlangs een arbeidsongeval gebeurd op de losliggende tegels op de parking. 2014	Parking egaliseren.				