




INGRESS-bronnen






⇒ INGRESS (Piek Ruis).

Allerlei Ether-vervuiling komt op ons net terecht en veroorzaakt vermogenopbouw in het verzamelpunt of centrale. Zichtbaar als korte scherpe "Pieken".




INSTRALING.

Etherzenders (brandweer, taxi, politie, CB) stralen sterk in op een defecte coaxkabel. Het patroon is vrij stabiel.



Oorzaak van het probleem is tweevoudig :


Structurele problemen




Geplooid scherm



Geplooid scherm en vlecht




Defecten




Open scherm

Gebroken scherm



Geoxideerd scherm



Bron:
Intercom
Distributie
Noord