

Morsum Magnificat®
Professioneel

Redactie
Tremelosesteenweg 3
B 3130 Betekom
tel + 32 (0) 16 56 20 40
fax + 32 (0) 16 56 20 49

info@morsum-magnificat.be
www.morsum-magnificat.be

Verantwoordelijke uitgever
Detel bvba
Tremelosesteenweg 3
3130 Betekom
HRL 102828
BTW 436 400 177
PCR 000 0191380 96



Lid van de Unie
van de Uitgevers van
de Periodieke Pers

Morsum Magnificat ®
Professioneel

Is een periodiek dat
maandelijks verschijnt. Het is
totaal onafhankelijk en
onderscheidt zich van andere
tijdschriften wegens het dieper
ingaan op het "maatschappelijke".
De belangen van de burger staan
aan de top, zonder politieke of
andere inmenging waardoor
onderwerpen behandeld kunnen
worden die elders onvoldoende aan
bod komen.

Woningbrand te Begijnendijk. Geen implosie tv toestel !

Betekom 25 maart 2002 -EVER.

Omstreeks 15.00 uur brak aan de Tremelosesteenweg brand uit in een woning welke door het O.C.M.W. van Tremelo wordt gehuurd. De bewoners waren op het moment dat de brand uitbrak niet aanwezig. De eigenares, die op n°146 <ernaast> woont, verwittigde de Brandweer.

Geen implosie TV toestel.

Bij onze aankomst informeren wij naar de oorzaak van de brand, de Adjudant van de Brandweer zegt ons dat het TV-toestel implo-deerde.

TV niet aangesloten !

Even later stelt een van de brandweermannen vast dat de snoer van het TV toestel niet eens op het elektrische net was aangesloten, de draad lag achter een voetbankje gewoon op de grond ! In het bijzijn van een agent van de Federale Politie, toont de brandweerman demonstratief de stekker en zegt; "kijk de tv is niet eens aangesloten".

Spanning onderbroken.

Wanneer we erop wijzen dat de elektriciteitskabels van de stroomleverancier tussen het luchtnet en de overgangskop niet zijn aangesloten, dus dat de woning geen spanning heeft, legt men uit dat de spanning wegens problemen met de elektriciteitsrekening werd afgesloten.

Onregelmatige schakeling.

Met het feit dat mensen in bepaalde omstandigheden vindingrijk kunnen zijn heeft men ook hier geen rekening gehouden. Alhoewel de spanning op n° 144 werd afgesloten, bestaat er blijkbaar de mogelijkheid om achter het huis een lichtpunt vanuit beide woningen <144 - 146> aan te steken, een zogenaamde "dubbele directie". De van spanning ontnomen bewoner heeft, wellicht per toeval, 's avonds het licht aangestoken en zodoende vastgesteld dat op die plaats kon worden afgetakt, zo


geschiedde !

Een dubbele aansteking waarop permanente spanning kan worden afgetakt is geen reglementaire schakeling.

O.C.M.W.

Informatie bij het OCMW van Begijnendijk leert ons dat de woning door het OCMW wordt gehuurd en dat de elektriciteit bij het in huur

foto Morsum Magnificat®



nemen deels werd vernieuwd. Op de vraag of de installatie na de aanpassingen, overeenkomstig art.270 van het algemeen reglement op de elektrische installaties, werd gekeurd blijft secretaris **Wim Feayaerts** van het OCMW te Tremelo het antwoord schuldig. Ergo de secretaris verwijst ons naar de elektriciteitsleverancier PBE. Aangezien deze verwijzing ons eerder zwak en niet relevant overkwam, zijn wij er niet op ingegaan.

Wanneer we weten dat in het bijgebouw, waar de teller van PBE staat, er elektriciteitskabels op minder dan 10cm van de schouw van de "Bulex" gasverwarmer liggen, dan kunnen wij moeilijk geloven dat één en ander gekeurd werd !

Aansluiting n° 146.

Bij PBE kunnen ze ons evenmin een plausibele uitleg geven waarom er op huis n°146 een voedingskabel van de maatschappij onder de pannen verdwijnt ! Hopelijk kan het bevoegde Ministerie dat wel ?

Erik Verbeeck

MM Pro April 2002 blz 02