



WOLFSDONK 14 juli 15



© EVER

Eigen berichtgeving

Alerte brandweerman Bart Aerts van de Chiro Mejoca uit Kalmthout heeft erger voorkomen.

Brand aan elektriciteitspaal snel ontdekt.

De eigenaar van de woning op de hoek van de Volkenvoortstraat en de Klerkstraat te Wolfsdonk heeft, tussen het groen dat rond de elektriciteitspaal al dan niet aangeplant omhoog is gegroeid, een halogeen spot geplaatst. Maandagavond rond zeven uur, is er wegens een probleem met de elektrische voedingskabel van die halogeenlamp brand ontstaan aan de begroeiing rond de paal.



foto EVER

De bewoners waren met vakantie, maar de burens verwittigden de ouders die toegang hadden tot de woning, de bewuste elektrische leiding werd uitgeschakeld. Op de achtergrond de Chiro Mejoca.

Openbaar domein.

Een voortuin verlichten met een halogeenlamp die op uw elektriciteitsnet is aangesloten, moet kunnen. Maar wanneer dat deel van uw elektrische installatie op

het openbaar domein terecht komt, wordt het toch wat anders. Hier werd er tegen de elektriciteitspaal een extra houten paal geplaatst waarop een halogeenlamp werd geplaatst die de voortuin en de voorgevel van het huis verlicht. De

electriciteitspaal staat vlak tegen het met asfalt verharde wegdek, dus op het openbaar domein. Dat wil dus zeggen dat de elektrische installatie van de woning tot op dat openbaar domein werd uitgebreid.

Conformiteit.

Het moet blijken dat er een probleem is ontstaan in de elektrische voedingskabel van de halogeenlamp, dermate

meer p.2 ►

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

Jaarabonnement : Online 80 euro, online sociaal 50 euro, losse nummers in kleur : 10 euro

Verantwoordelijke uitgever hoofdredacteur : Erik Verbeeck - Postbus 3 3120 Tremelo 0473 76 25 73

◀ van p. 1 dat er brand is ontstaan.

Dat wil dus zeggen dat de beveiliging van die kabel hoger was dan volgens de sectie van de geleider is toegelaten waardoor het effect van Joule haar werk kon doen en brand veroorzaken.

Begroeiing in brand.

De onderste twee meter rond de paal was volledig dichtgegroeid met groen. Ook de voedingskabel van de woning was volledig verstopt onder dat groen. Voor de bewoner is de betonpaal tot op die hoogte al niet meer te zien en wellicht hopen zij dat de betonnen paal er na verloop van tijd, als een boom gaat uit zien. Door de droogte van de voorbije weken, is het hout vlak tegen de paal droog en daar is dan ook de brand ontstaan. "Het Volk" weet niet dat hier, buiten het in gebruik nemen van het openbaar domein, ook het KB van 10 maart 1981 met de voeten is getreden.

AREI.

De overtreding op

Om deze halogeenlamp tegen de paal te plaatsen was er een toelating van de beheerder van het net nodig en die zou deze nooit gegeven hebben.

voornoemd KB zit hem in artikel 149.02 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties dat zegt : *"overvloedige groei van planten is niet toegestaan"*. Dat er een probleem was met die elektrische installatie is een feit, we herhalen het hier nogmaals *"een elektrische installatie die conform is met het AREI kan geen brand veroorzaken, ook niet bij kortsluiting"*. Ofwel is hier een te dunne kabel gebruikt, of een te hoge zekering, maar nadat de brand werd geblust was niemand ter plaatse zich bewust van wat wij hierboven hebben geschreven, waarschijnlijk ook de politie die ter plaatse kwam, niet. Toch is hier stof tot nadenken.



Chiro Mejoca,

In de Chirogroep van Kalmthout Achterbroek, die toevallig tegenover een kamp heeft opgericht, bevindt zich Bart Aerts, een vrijwilliger bij de brandweer van Kalmthout. Bart rook een brandgeur en omdat er in het kamp geen vuur werd gemaakt, dacht Bart dat een kapoentje van het kamp ergens vuurke had gestookt. Al vlug ontdekte de brandweerman de brand aan de

elektriciteitspaal aan de overkant van de straat.

Tuinslang.

Bart trok, gewapend met de tuinslang die op de kampplaats aanwezig was, naar de brandhaard. Hij zou er naar eigen zeggen rekening mee gehouden hebben dat het om een brand ging met elektrische oorzaak en niet rechtstreeks met water op de vlammen hebben gespoten. Volgens de ouders van de bewoners was de elektriciteit volledig uitgevallen wat wil zeggen dat door de brand, de beschermingsgeleider in aanraking is gekomen met een fase en de differentieel in werking is getreden. De spanning zal dus vrij snel na de brand weggevallen zijn. Indien de spanning bij de brand nog aanwezig was, dan moet dat te zien zijn aan de parelvorming aan de koperdraden. Dankzij Mejoca is het hier goed afgelopen en daarom wilden en mochten ze allemaal welverdiend met Bart Aerts op de foto.

Erik Verbeeck ©

